

## **Uit de originele Nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit, d.d. 1-1-2008**

### § 3.3.3 Tandheelkunde en tandtechnische bewerkingen

#### **Artikel 3.26**

Almagaamafscheimers moeten op grond van dit artikel voldoen aan de NEN-EN-ISO 11143. Dit is de Nederlandse versie van de Europese norm EN ISO 11143 met dezelfde status. Essentie van deze norm is dat amalgaamafscheimers een afscheidingsrendement van ten minste 95% moeten hebben. Dit rendement wordt bepaald volgens de testmethode beschreven in de norm. Dit is een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van de regelgeving voor almagaamafscheimers in het Besluit tandartspraktijken milieubeheer. Volgens dat besluit moest de leverancier van een nieuw model amalgaamafscheimer deze afscheimer uitgebreid laten testen bij speciale, bij name genoemde, instellingen. Aan de hand van dat testrapport moest het ministerie van VROM desbetreffende amalgaamafscheimer opnemen in de Regeling amalgaamafscheimers tandartsenpraktijken (Staatscourant 1998, 5). Hierin werden alle goedgekeurde amalgaamafscheimers opgesomd. Ook kon een amalgaamafscheimer erkend worden na een zeer uitgebreide testprocedure te volgen die was voorgeschreven op grond van de Regeling testmethoden amalgaamafscheimers (Staatscourant 1998, 5).

### § 6.12 Overgangsrecht tandheelkunde

#### **Artikel 6.23**

In artikel 3.26 is bepaald dat amalgaamafscheimers dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO 11143. Essentie van die norm is dat amalgaamafscheimers een afscheidingsrendement van ten minste 95% moeten hebben. Dit wordt bepaald volgens de testmethode beschreven in de norm. Ook in de voorgaande regelgeving was een afscheidingsrendement van 95% het uitgangspunt. De bepalingmethoden van het afscheidingsrendement in de NEN-EN-ISO 11143 verschilt echter van de bepalingmethode die op grond van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer in de Regeling testmethoden amalgaamafscheimers was opgenomen, waardoor een beperkt aantal bestaande, oudere amalgaamafscheimers die wel aan de vereisten van dat besluit voldeden, niet aan de NEN-EN-ISO 11143 voldoet. Voor het overgrote deel van de tandartspraktijken heeft de wijziging in de bepaling van het afscheidingsrendement dus geen gevolgen, omdat hun amalgaamafscheimers reeds voldoen aan de NEN-EN-ISO 11143. Het beperkte aantal tandartspraktijken, waarvan de amalgaamafscheimer niet voldoet aan de nieuwe norm, zal binnen een overgangstermijn van 3 jaar over moeten gaan op een nieuwe afscheimer. Dit is ook redelijk gezien de ontwikkeling van BBT.

**Bron: Staatsblad 2007, nr. 415**